

REVISION

# Mehrwert durch Kompetenz



Die Revision von Hydranten Ober und -Unter-teilen unter Netzdruck steigert den Nutzwert.



vollständige Tabelle downloaden

UT-Radial	UT-ST UT-ST Rad.	UT-DA	4105	4107/7500 7502	5000	5700 Hy+	Vario	7520/7530 5520	Modell	
2015	1995 2008	2000	1896	1935/1955 1970	1989	2000	2005	1955 1989	Modell-Jahr	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			UT-Revision
		✓								Aus-/Einbau des Schliesskegels
✓	✓	✓	✓	✓				✓		Freilegen der Entwässerung mittels Schiessgerät
					✓	✓	✓	✓		Ersetzen Entwässerungspatrone UT5000
	✓			✓	✓					Ausbohren des Spindellagers unter oberer Verlängerung
✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		LORNO
✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			Be- und Entlüftungsventil / Entlüftungsventil
								✓		Revision Unterflur-Hydrant
								✓		Umbau Unterflur-Hydrant zu Überflur-Hydrant
✓	✓	✓		✓	✓					Verlängern des UT
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				Umbauflansch OT/UT

- ✓ neu!
- ✓ Hinni-patentiert / angemeldet
- ✓ praktisches Hinni-Zubehör
- ✓ möglich

Hinni AG  
Gewerbstrasse 18  
CH-4105 Biel-Benken

hinni.ch  
Tel. +41 61 726 66 00  
info@hinni.ch

